

схема подключения ВКВЭ




Схема подключения группы конвекторов ВКВЭ через контактор ST40-40 для 3-х фазной цепи 380В.

